Informe

Cartucho de tóner original HP LaserJet Ultra y tambor de imagen original HP LaserJet con JetIntelligence

HP LaserJet Ultra M106w
HP LaserJet Ultra MFP M134a

Los cartuchos de tóner JetIntelligence ahora permiten imprimir más páginas que nunca.[1] Con costos tan bajos, no hay necesidad de considerar alternativas.

Más páginas y más valor que nunca[1]

Obtenga más impresiones por su dinero. Los cartuchos de tóner originales HP LaserJet especialmente rediseñados imprimen hasta 30% más páginas en comparación con las versiones anteriores de cartuchos HP.[1] Disfrute la practicidad de cambiar su cartucho con menos frecuencia.

Proteja su inversión

Solo los cartuchos de tóner y los tambores de imagen originales HP LaserJet están diseñados de forma precisa para su impresora o multifunción HP LaserJet Ultra, de modo que pueda dedicar menos tiempo a resolver problemas de dispositivo y más tiempo a lo que verdaderamente importa para su empresa.

Imprima con rapidez sin sacrificar calidad

El tóner negro de precisión acompaña a su impresora para producir texto nítido, negros más definidos y gráficos claros. Imprima documentos profesionales y evite reimpresiones costosas con un cartucho de tóner y un tambor de imagen diseñados para funcionar a la perfección con su HP LaserJet Ultra.

Tóner negro de precisión

Número del cartucho	CF233A
Rendimiento ISO[2] (páginas)	2 300
Elegibilidad	33A
Número del tambor de imagen	CF234A
Rendimiento[3] (páginas)	9200
Elegibilidad	34A

Tecnología JetIntelligence: una exclusividad de HP

Tecnología que maximiza el número de páginas

- Menos intervenciones y sustituciones

Tecnología de medición de impresión

- Mediciones de impresión más confiables[4] para asegurarse de que obtendrá la máxima cantidad de impresiones posible de sus cartuchos.

Tóner negro de precisión

- Tóner rediseñado
- Ofrece más páginas y consume menos energía para imprimir cada página

Tecnología antifraude (solo tambor de imagen)

- Lo ayuda a identificar si un cartucho HP es original, usado o falsificado para garantizar que obtenga la auténtica calidad HP por la que pagó

Retirada automática del sello

- Evite un paso: el sello del tóner se quita automáticamente

Más información
hp.com/go/toner

[1] Basado en el rendimiento de cartucho ISO/IEC 19752 para el cartucho de tóner original HP LaserJet 33A negro y el tambor de imagen original HP LaserJet 34A en comparación con el cartucho de tóner original HP LaserJet 83A negro. Obtenga más información en hp.com/go/learnaboutsupplies.
[2] Rendimiento declarado en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para conocer más detalles sobre los rendimientos ISO, visite hp.com/go/learnaboutsupplies.
[3] Rendimiento declarado del tambor de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.
[4] En comparación con los medidores de cartuchos de los productos HP anteriores.

Suscríbase para obtener actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas

Calificar este documento

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hará responsable de errores técnicos o de edición ni de omisiones en el presente documento.

4AA6-6254SPL, agosto de 2016, Rev. 1