



Langlebiges Original HP Verbrauchsmaterial wurde speziell für die Verwendung mit Ihrem HP Gerät entwickelt und getestet



Durchgehend hohe Produktivität

Erzielen Sie eine optimale Druckqualität und sorgen Sie dafür, dass Ihr Drucker oder Multifunktionsgerät (MFP) reibungslos funktioniert – mit langlebigem Original HP Verbrauchsmaterial, beispielsweise Fixiereinheiten, Bildübertragungskits, Belichtungstrommeln, Tonerauffangeinheiten und Wartungskits für die automatische Dokumentenzuführung. Wenn Ihr Drucker anzeigt, dass er gewartet werden muss, entnehmen Sie einfach das Kit und tauschen die betreffenden Teile aus.

Fixiereinheit

Die Fixiereinheit in Ihrem HP Gerät fixiert mithilfe von Wärme und Druck den Toner auf dem Papier. Der Austausch der Fixiereinheit ist mithilfe des HP Wartungskits für die Fixiereinheit ganz einfach.

Bildübertragungskit

Auch wenn die Originalteile Ihres HP Geräts wie etwa der Transferriemen und die Trommel auf Langlebigkeit ausgelegt sind, nutzen sie sich mit der Zeit ab und müssen ggf. ausgetauscht werden. Ein HP Bildübertragungskit ist mit allen erforderlichen Komponenten ausgestattet, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät stets eine optimale Druckqualität bietet.

Wartungskit für die automatische Dokumentenzuführung

Dank der automatischen Dokumentenzuführung (ADF) Ihres HP Geräts können Sie schnell und einfach Dokumente scannen und kopieren. Mit einem HP ADF-Wartungskit sorgen Sie für ununterbrochene Produktivität und die ordnungsgemäße Funktionsweise Ihrer ADF.

Belichtungstrommel

Mit einer Belichtungstrommel, die optimal auf den Einsatz mit HP LaserJet-Tonerkartuschen und dem innovativen HP Toner abgestimmt ist, drucken Sie jederzeit gestochen scharfe Texte und Grafiken. Verwenden Sie Original HP Verbrauchsmaterial, um Ergebnisse in professioneller Qualität zu erzielen

Tonerauffangeinheit

Bei HP Geräten kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz, um ungenutzten Toner, Papierfasern und Staub im Bildbearbeitungssystem aufzufangen. Einige Tonerauffangeinheiten sind in unsere All-in-One-Kartuschen integriert, andere sind physischer Bestandteil von Verbrauchsmaterial oder aber Komponenten eines Wartungskits.

Die Tonerauffangeinheit lässt sich problemlos austauschen und zeichnet sich durch ihre lange Haltbarkeit aus. So wird der Wartungsaufwand erheblich verringert. Bei vielen Geräten wird über das Bedienfeld proaktiv eine Warnmeldung angezeigt, bevor die Einheit ausgetauscht werden muss, sodass Sie rechtzeitig Ersatztoner bestellen können.

Einfaches Recycling

Nach der Installation der neuen Einheit in Ihrem Gerät können Sie die gebrauchten Teile ganz einfach kostenlos über das HP Planet Partners Programm recyceln.¹

Mit dem langlebigen Original HP Verbrauchsmaterial erzielen Sie mit Ihrem Gerät maximale Effizienz und gleichzeitig eine überzeugende Druckqualität



Papierhandhabungs- und Finishing-Optionen HP LaserJet Schwarzweißdrucker

Drucker

Geräte und Verbrauchsmaterial	Teilenummer	Reichweite (in Seiten)
M601/M602/M603		
110-V-Fixiereinheit	CF064A	225.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CF065A	225.000 ³
M604/M605/M606		
110-V-Wartungskit	F2G76A	225.000 ³
220-V-Wartungskit	F2G77A	225.000 ³
M712		
Wartungskit für 110-V-Fixiereinheit	CF249A	200.000 ³
Wartungskit für 220-V-Fixiereinheit	CF254A	200.000 ³
M725		
Wartungskit für 110-V-Fixiereinheit	CF249A	200.000 ³
Wartungskit für 220-V-Fixiereinheit	CF254A	200.000 ³
ADF-Walzenaustauschkit	L2718A	100.000 ⁴
M806		
Wartungskit für 110-V-Fixiereinheit	C2H67A	200.000 ³
Wartungskit für 220-V-Fixiereinheit	C2H57A	200.000 ³
P4010		
Wartungskit für 110-V-Fixiereinheit	CB388A	225.000 ³
Wartungskit für 220-V-Fixiereinheit	CB389A	225.000 ³
P4014/P4015/P4515		
110-V-Fixiereinheit	CB388A	225.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CB389A	225.000 ³
4100		
110-V-Fixiereinheit	C8057A	200.000 ³
220-V-Fixiereinheit	C8058A	200.000 ³

Drucker

Geräte und Verbrauchsmaterial	Teilenummer	Reichweite (in Seiten)
4200		
110-V-Fixiereinheit	Q2429A ³	200.000 ³
220-V-Fixiereinheit	Q2430A ³	200.000 ³
4250/4350		
110-V-Fixiereinheit	Q5421A	200.000 ³
220-V-Fixiereinheit	Q5422A	200.000 ³
4300		
110-V-Fixiereinheit	Q2436A	200.000 ³
220-V-Fixiereinheit	Q2437A	200.000 ³
5000		
220-V-Fixiereinheit	C7854A ³	150.000 ³
8100/8150		
110-V-Fixiereinheit	C3914A ³	350.000 ³
220-V-Fixiereinheit	C3915A	350.000 ³
9000/9040/9050		
110-V-Fixiereinheit	C9152A	350.000 ³
220-V-Fixiereinheit	C9153A	350.000 ³

MFPs

Geräte und Verbrauchsmaterial	Teilenummer	Reichweite (in Seiten)
M525		
ADF-Walzenaustauschkit	L2718A	100.000 ⁴
M527		
ADF-Walzenaustauschkit	B5L52A	75.000
M630		
110-V-Wartungskit	B3M77A	225.000 ³
220-V-Wartungskit	B3M78A	225.000 ³
ADF-Walzenaustauschkit	L2718A	100.000 ⁴
M830		
110-V-Fixiereinheit	C2H67A	200.000 ³
220-V-Fixiereinheit	C2H57A	200.000 ³
Wartungskit für die autom. Dokumentzuführung	C1P70A	100.000 ⁴

MFPs

Geräte und Verbrauchsmaterial	Teilenummer	Reichweite (in Seiten)
4345/M4345		
110-V-Fixiereinheit	Q5998A	225.000 ³
220-V-Fixiereinheit	Q5999A	225.000 ³
Wartungskit für die autom. Dokumentzuführung	Q5997A	90.000 ⁴
M4555		
110-V-Fixiereinheit	CE731A	225.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CE732A	225.000 ³
Wartungskit für die autom. Dokumentzuführung	CE248A	90.000 ⁴
M5025/M5035		
110-V-Fixiereinheit	Q7832A	200.000 ³
220-V-Fixiereinheit	Q7833A	200.000 ³
Wartungskit für die autom. Dokumentzuführung	Q7842A	60.000 ⁴
9000/9040/9050/M9040/M9050		
110-V-Fixiereinheit	C9152A	350.000 ³
220-V-Fixiereinheit	C9153A	350.000 ³

HP Color LaserJets

Drucker

Geräte und Verbrauchsmaterial	Teilenummer	Reichweite (in Seiten)
CP1025		
Trommel	CE314A	14.000 (Schwarzweiß)/ 7.000 (Farbe) ³
M551		
110-V-Fixiereinheit	CE484A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CE506A	150.000 ³
M552		
110-V-Fixiereinheit	B5L35A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	B5L36A	150.000 ³
Tonerauffangeinheit	B5L37A	54.000 ³
M553		
110-V-Fixiereinheit	B5L35A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	B5L36A	150.000 ³
Tonerauffangeinheit	B5L37A	54.000 ³
M651		
110-V-Fixiereinheit	CE246A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CE247A	150.000 ³
Bild-Transferkit	CE249A	150.000 ³
Tonerauffangeinheit	CE265A	36.000 ³
M750		
110-V-Fixiereinheit	CE977A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CE978A	150.000 ³
Bild-Transferkit	CE516A	150.000 ³
Tonerauffangeinheit	CE980A	150.000 ³
M855		
Bildtrommel Schwarz	CF358A	30.000 ³
Bildtrommel Cyan	CF359A	30.000 ³

Drucker

Geräte und Verbrauchsmaterial	Teilenummer	Reichweite (in Seiten)
Bildtrommel Gelb	CF364A	30.000 ³
Bildtrommel Magenta	CF365A	30.000 ³
110-V-Fixiereinheit	C1N54A	100.000 ³
220-V-Fixiereinheit	C1N58A	100.000 ³
Bild-Transferkit	D7H14A	Reichweite = 150.000 ³
1500		
Trommel	C9704A	20.000 (Schwarzweiß)/ 5.000 (Farbe) ³
2500		
Trommel	C9704A	20.000 (Schwarzweiß)/ 5.000 (Farbe) ³
2550		
Trommel	Q3964A	20.000 (Schwarzweiß)/ 5.000 (Farbe) ³
Tonerauffangeinheit	CE254A	36.000 ³
3500		
110-V-Fixiereinheit	Q3655A	60.000 ³
220-V-Fixiereinheit	Q3656A	60.000 ³
Bild-Transferkit	Q3658A	60.000 ³
CP3520/CP3525		
110-V-Fixiereinheit	CE484A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CE506A	150.000 ³
Tonerauffangeinheit	CE254A	36.000 ³
3550/3700		
110-V-Fixiereinheit	Q3655A	75.000 ³
220-V-Fixiereinheit	Q3656A	75.000 ³
Bild-Transferkit	Q3658A	75.000 ³

Drucker

Geräte und Verbrauchsmaterial	Teilenummer	Reichweite (in Seiten)
CP4005		
110-V-Fixiereinheit	Q7502A	125.000 ³
220-V-Fixiereinheit	Q7503A	125.000 ³
Bild-Transferkit	Q7504A	100.000 ³
CP4025/CP4525		
110-V-Fixiereinheit	CE246A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CE247A	150.000 ³
Bild-Transferkit	CE249A	150.000 ³
Tonerauffangeinheit	CE265A	36.000 ³
4600		
110-V-Fixiereinheit	C9725A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	C9726A	150.000 ³
Bild-Transferkit	Q3675A	120.000 ³
4650		
110-V-Fixiereinheit	Q3676A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	Q3677A	150.000 ³
Bild-Transferkit	Q3675A	120.000 ³
4700		
110-V-Fixiereinheit	Q7502A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	Q7503A	150.000 ³
Bild-Transferkit	Q7504A	120.000 ³
5500		
110-V-Fixiereinheit	C9735A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	C9736A	150.000 ³
Bild-Transferkit	C9734B	150.000 ³
MFPs		
Geräte und Verbrauchsmaterial	Teilenummer	Reichweite (in Seiten)
M570		
110-V-Fixiereinheit	CE484A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CE506A	150.000 ³
Tonerauffangeinheit	CE254A	36.000 ³
M575		
110-V-Fixiereinheit	CE484A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CE506A	150.000 ³
Tonerauffangeinheit	CE254A	36.000 ³
ADF-Walzenaustauschkit	L2718A	100.000 ³
M577		
ADF-Walzenaustauschkit	B5L52A	75.000 ⁴
110-V-Fixiereinheit	B5L35A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	B5L36A	150.000 ³
Tonerauffangeinheit	B5L37A	54.000 ³
M680		
110-V-Fixiereinheit	CE246A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CE247A	150.000 ³
Bild-Transferkit	CE249A	150.000 ³

MFPs

Geräte und Verbrauchsmaterial	Teilenummer	Reichweite (in Seiten)
Tonerauffangeinheit	CE265A	36.000 ³
Wartungskit für die autom. Dokumentzuführung	L2718A	100.000 ⁴
M775		
ADF-Walzenaustauschkit	L2718A	100.000 ⁴
Tonerauffangeinheit	CE980A	150.000 ³
110-V-Fixiereinheit	CE514A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CE515A	150.000 ³
Bild-Transferkit	CE516A	150.000 ³
M880		
Bildtrommel Schwarz	CF358A	30.000 ³
Bildtrommel Cyan	CF359A	30.000 ³
Bildtrommel Gelb	CF364A	30.000 ³
Bildtrommel Magenta	CF365A	30.000 ³
110-V-Fixiereinheit	C1N54A	100.000 ³
220-V-Fixiereinheit	C1N58A	100.000 ³
Bild-Transferkit	D7H14A	150.000 ³
ADF-Walzenaustauschkit	C1P70A	100.000 ⁴
2820/2840		
Trommel	Q3964A	20.000 (Schwarzweiß)/ 5.000 (Farbe) ³
CM3530		
110-V-Fixiereinheit	CE484A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CE506A	150.000 ³
Tonerauffangeinheit	CE254A	36.000 ³
CM4540		
110-V-Fixiereinheit	CE246A	150.000 ⁴³
220-V-Fixiereinheit	CE247A	150.000 ³
Wartungskit für die autom. Dokumentzuführung	CE248A	90.000 ⁴
Bild-Transferkit	CE249A	150.000 ³
Tonerauffangeinheit	CE265A	36.000 ³
4730		
110-V-Fixiereinheit	Q7502A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	Q7503A	150.000 ³
Wartungskit für die autom. Dokumentzuführung	Q5997A	90.000 ⁴
Bild-Transferkit	Q7504A	120.000 ³
CM6030/CM6040		
110-V-Fixiereinheit	CB457A	100.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CB458A	100.000 ⁴³
Bild-Transferkit	CB463A	150.000 ³
Walzen-Kit	CB459A	150.000 ³
Bildtrommel Schwarz	CB384A	23.000 ³
Bildtrommel Cyan	CB385A	23.000 ³
Bildtrommel Gelb	CB386A	23.000 ³
Bildtrommel Magenta	CB387A	23.000 ³

MFPs

Geräte und Verbrauchsmaterial	Teilenummer	Reichweite (in Seiten)
9500		
Bildtrommel Schwarz	C8560A	40.000 ³
Bildtrommel Cyan	C8561A	40.000 ³
Bildtrommel Gelb	C8562A	40.000 ³
Bildtrommel Magenta	C8563A	40.000 ³
110-/220-V-Fixiereinheit	C8556A	100.000 ³
Bild-Reinigungskit	C8554A	50.000 ⁴
Bild-Transferkit	C8555A	200.000 ³
CP5525		
110-V-Fixiereinheit	CE977A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CE978A	150.000 ³
Tonerauffangeinheit	CE980A	150.000 ³
Bild-Transferkit	CE516A	150.000 ³
5550		
110-V-Fixiereinheit	Q3984A	150.000 ³
220-V-Fixiereinheit	Q3985A	150.000 ³
Bild-Transferkit	C9734B	120.000 ³
CP6015		
Bildtrommel Schwarz	CB384A	23.000 ³
Bildtrommel Cyan	CB385A	23.000 ³
Bildtrommel Gelb	CB386A	23.000 ³
Bildtrommel Magenta	CB387A	23.000 ³
110-V-Fixiereinheit	CB457A	100.000 ³
220-V-Fixiereinheit	CB458A	100.000 ³
Bild-Transferkit	CB463A	150.000 ³
Walzen-Kit	CB459A	150.000

OfficeJet X und PageWide Drucker und MFPs

Geräte und Verbrauchsmaterial	Teilenummer	Reichweite (in Seiten)
556		
Tintenauffangeinheit	B5L09A	115.000 ³
ADF-Walzenaustauschkit	B5L52A	75.000 ³
586		
Tintenauffangeinheit	B5L09A	115.000 ³
X555		
Tintenauffangeinheit	L2718A	115.000 ³
X585		
Tintenauffangeinheit	B5L09A	115.000 ³

HP Scanner und Digitalsender

Geräte und Verbrauchsmaterial	Teilenummer	Reichweite (in Seiten)
ScanJet 7500		
ADF-Walzenaustauschkit	L2718A	100.000 ⁴
ScanJet 8500		
ADF-Walzenaustauschkit	L2718A	100.000 ⁴
9250c Digital Sender		
Wartungskit für die autom. Dokumentzuführung (Paket mit 3 Blatt Mylarpapier)	Q6496A	90.000 ⁴

¹ Unter hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycling/product-recycling.html finden Sie weitere Informationen zum Recycling im Rahmen des HP Planet Partners Programms.

² Nicht erhältlich in Europa, dem Nahen Osten oder Afrika.

³ Die angegebene Reichweite basiert auf einer Abdeckung von 5 % und kann je nach Abdeckung, verwendetem Medientyp, Mediengröße, Zufuhr mit dem kurzen Ende bei A3-Geräten und Auftragsgröße abweichen.

⁴ Scans über ADF.

⁵ Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/learnaboutsupplies.

Weitere Informationen finden Sie unter hp.com

Melden Sie sich noch heute an. hp.com/go/getupdated

