



# Visita in situ para la optimización de la producción

Servicios de valor añadido de HP Indigo  
Europe



Nuestra experiencia le permitirá sacar el máximo provecho de su inversión de forma rápida, sencilla, económica y rentable.

La visita de 4 o 6 días de nuestro especialista en producción tiene por objeto ayudarle a entregar productos de calidad a sus clientes de forma eficiente y rentable. El especialista en producción trabajará mano a mano con los operadores del Digital Front End digital (DFE) y de la prensa digital para repasar y recalcar todos los aspectos tratados durante su formación y ampliar esos conocimientos para que alcancen el siguiente nivel de competencias.

## Destinatarios

Todos los clientes de HP Indigo, principalmente el equipo de producción.

## Ventajas

- Aumento de la productividad.
- Ampliación de los tiempos de funcionamiento.

- Reducción de las curvas de aprendizaje.
- Gestión de consumibles optimizada.

## Lo que obtiene

Sesiones personalizadas adaptadas única y exclusivamente a sus necesidades concretas, ya sea en relación con la tienda como con una persona en particular. Gracias a su sólida experiencia, nuestros especialistas en producción podrán ayudarle a incrementar su productividad, el tiempo de actividad y el rendimiento. Todo ello le permitirá alcanzar con mayor rapidez objetivos máximos de producción e impresión.

Podrá aumentar su productividad proporcionando formación a sus operadores y administradores para optimizar las mejores prácticas de uso y mantenimiento de la prensa y de gestión de los consumibles.

Para disfrutar de este servicio se requiere haber recibido la formación básica para operadores sobre prensas digitales y DFE.

## Get connected

[hp.com/go/pspservices](http://hp.com/go/pspservices)



Share with colleagues

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantien auf HP Produkte und Dienstleistungen sind in den diesen Produkten und Dienstleistungen beigefügten ausdrücklichen Garantieerklärungen enthalten. Keine der hierin enthaltenen Informationen sind als zusätzliche Garantie zu betrachten. Hewlett Packard ist für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen nicht verantwortlich.

4AA3-9882ESE, December 2012