



LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s RAID Card

Duża szybkość przesyłu danych do dysków wewnętrznych i skalowalność do zewnętrznych magazynów danych dzięki niskoprofilowej karcie RAID dla stacji roboczej HP Z420 lub HP Z620.



- Elastyczne opcje rozbudowy dzięki czterem wewnętrznym i zewnętrznym portom 6 Gb/s SAS +SATA oraz jednemu wewnętrznemu i zewnętrznemu portowi x4 mini-SAS.
- Szybka łączność z aplikacjami wymagającymi dużej przepustowości z 8 ścieżkami interfejsu PCI Express 3.0.
- Obsługa maks. 256 urządzeń SAS lub SATA z architekturą Fusion-MPT™ 2.0.

LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s RAID Card



Zgodność	Karta RAID LSI 9217 SAS RAID jest zgodna ze stacjami roboczymi HP Z420 i Z620. UWAGA: W niektórych regionach pewne modele nie są dostępne.
Wymiary	Bez opakowania: 6,604 x 16,764 cm Wymiary (futerak lub zewnętrzne opakowanie tekturowe, metryczne): 597 x 198 x 250 mm Ilość opakowań w kartonie zbiorczym: 10 Ilość kartonów w warstwie na palecie: 10 Ilość warstw na palecie: 8 Liczba na palecie: 800 Zapakowane: 184 mm x 232 mm x 57,5 mm
Gwarancja	Kontrolery HBA LSI 9217 SAS są objęte roczną ograniczoną gwarancją lub pozostałą gwarancją stacji roboczej hosta HP (zależnie od tego, który okres jest dłuższy), w której są zainstalowane. Pomoc techniczna jest dostępna 24 godziny na dobę — przez telefon lub w formie forów pomocy technicznej online. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
Informacje dodatkowe	P/N: E0X20AA Kod UPC/EAN: 887758427767
Kraj pochodzenia	Chiny
Zawartość opakowania	Karta kontrolera, płyta CD ze sterownikami, wewnętrzne złącza MiniSAS (SFF8087) do Z420 i Z620, dokumentacja użytkownika i karta gwarancyjna.

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.