



LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s RAID Card

Siirto sisäisille asemille käy nopeasti ja ratkaisu skaalautuu ulkoisiin tallennusratkaisuihin, kun HP Z420- tai HP Z620 -työasemassa on matalan profiilin RAID-kortti.



- Saat joustavat laajennusvaihtoehdot, sillä neljä sisäistä ja neljä ulkoista SAS +SATA -porttia ja yksi sisäinen ja yksi ulkoinen x4 mini SAS -portti siirtävät tietoa 6 Gb:n sekuntinopeudella.
- Signaalit kulkevat nopeasti, kun käytössä on kahdeksan PCI Express 3.0 -kaistaa, vaikka sovellukset vaatisivatkin paljon.
- Fusion-MPT™ 2.0 -arkkitehtuurin ansiosta tuki löytyy jopa 256 SAS- tai SATA-päätelaitteelle.

LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s RAID Card



Yhteensopivuus	LSI 9217 SAS RAID -kortti on yhteensopiva HP Z420- ja Z620-työasemien kanssa. HUOMAUTUS: Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikilla alueilla.
Mitat	Ilman pakkausta: 6,604×16,764 cm Mitat (kotelo tai pääpakkaus, metrinen): 597×198×250 mm Pakkauslaatikkoon sisältyvä määrä: 10 Laatikoiden määrä yhdessä kuormalavan kerroksessa: 10 Kerrostien määrä kuormalavassa: 8 Määrä / Lava: 800 Pakattu: 184 x 232 x 57,5 mm
Takuu	LSI 9217 SAS HBA -malleilla on yhden vuoden rajoitettu takuu tai vaihtoehtoisesti HP:n isäntätyöaseman jäljellä olevan takuuajan mukainen takuu (pidempi takuu pätee) asennuspisteessä. Teknistä tukea on saatavilla kellon ympäri seitsemänä päivänä viikossa puhelintukena ja verkon tukifoorumeilla. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa.
Lisätietoja	P/N: E0X20AA UPC/EAN code: 887758427767
Valmistusmaa	Kiina
Pakkauksen sisältö	Ohjainkortti, ohjain-CD, sisäiset MiniSAS (SFF8087) -liittimet käytettäväksi malleissa Z420 ja Z620 , käyttöohjeet ja takuukortti.

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämisestä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.