



מחשב לוח HP ElitePad 1000 G2 Healthcare

מחשב הלוח שממוטב עבור מוסדות רפואיים ומופעל על-ידי Windows 10



שלב תזרימי עבודה, גש למערכות של מידע רפואי ועדכן אותן, אפשר למטפלים לעבוד ביעילות רבה יותר ושפר את הקשר עם המטופלים בעזרת מחשב הלוח HP ElitePad 1000 Healthcare, פתרון של Windows 10.1 שתוכנן תוך שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע במוסדות רפואיים ובבתי חולים.

מוכן לפעולה במוסדות רפואיים

- השתמש בפתרון העמיד וקל המשקל הזה ברחבי הסביבה הקלינית שלך. הכיסי עבר טיפול בחומר קוטל חיידקים משמר המוכר פגיעה במאור החיצוני².

סייע בעמידה בדרישות התקינה

- סייע לאבטח את נתוני המטופלים בעזרת קורא כרטיסים חכמים מורשה; HP Client Security, HP BIOS Protection, מודול Trusted Platform Module (TPM) והצפנת דיסק מלאה.

קבל אבטחת איכות של 360 מעלות

- סייע לצמצם את הסיכון לביצוע שגיאות רפואיות באמצעות קורא ברקודים מסוג 2D (בתצורות נבחרות) שיאפשר לאמת את הזהות של אנשי צוות ומטופלים ולמייין ולתת תרופות. הכתב באופן מדויק בעזרת תוכנה מובנית לביטול רעשים.

אפשר גמישות של תזרים העבודה הרפואית

- גבש את הפתרון הטוב ביותר לסביבה שלך בעזרת חבילה של אביזרים אופציונליים⁴. השתמש בעט של מחשב הלוח כדי לאפשר הזנת נתונים בדרכים, או השתמש בתחנת עגינה כדי ליצור סביבת עבודה המדמה מחשב שולחני כאשר אתה נמצא במשרד או בתחנת האחיות.

כולל

- קבל מחשב לוח שניתן לנקות בקלות⁵ ושנבדק באמצעות בדיקות IP 54 ו-MIL-STD 810G⁷.
- הבטח בריאות תעסוקתית בתעשייה בעזרת קצוות מעוגלים ועיצוב ארגונומי.
- קבל גישה Full HD למידע הקריטי שלך בלוח הזכוכית מסוג Corning® Gorilla® Glass 3 בגודל 25,65 ס"מ (10.1") באלכסון, 1,200 x 1,920, עם יכולות Multi-Touch, שניתן לצפות בו גם בחוץ.
- קבל מגוון של יציאות בפתרון או עגון בתחנת העגינה של HP ElitePad לקבלת אפשרויות נוספות; שלוט בחיבורים האלחוטיים שלך דרך ממשק משתמש יחיד.
- קבל גישה למידע הקריטי שלך באיכות HD מלא בלוח הזכוכית מסוג Corning® Gorilla® Glass 3 בגודל 10.1 אינץ' באלכסון, 1,200 x 1,920, עם יכולות Multi-Touch, שניתן לצפות בו גם בחוץ.
- עשה הכל עם Windows 10 Pro¹, מעבד Intel® בעל ליבה מרובעת⁹ ואחסון של 128 GB¹⁰.
- נהל נתונים, אבטחה והתקנים מתוך הענן עם HP Touchpoint Manager¹¹.

• Windows 10 Pro¹

• מסך בגודל 25.65 ס"מ (10.1") באלכסון

מחשב לוח HP ElitePad 1000 G2 Healthcare

אביזרים ושירותים (לא כלול)

טען את HP ElitePad בשולחן העבודה בעזרת תחנת העגינה HP ElitePad Docking Station, או הגדר את מחשב הלוח כמסך משני ובצע משימות מרובות בקלות רבה.
מספר מוצר: COM84AA



תחנת עגינה HP ElitePad Docking Station

כתוב הודעות והערות בכתב ידך ישירות על המסך של HP EliteBook Revolve 810 G2 או HP Pro Tablet 610. לאחר מכן תוכל לשמור אותן, או להמיר אותן לטקסט מוקלד לשימוש באפליקציות אחרות.
מספר מוצר: F3G73AA



טען למחשב לוח HP Executive

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 3 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המיחשוב שברשותך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק.
מספר מוצר: U7C50E

למשך 3 שנים ביום העבודה הבא באתר הלקוח



למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מחשב לוח HP ElitePad 1000 G2 Healthcare

הערות שוליים להעברת הודעות

- ¹ לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן שיידרשו למערכת רכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שרכשו בנפרד כדי לבצע את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי. מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד. ייתכן ששם המון על השימוש בערכובים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט (ISP). בקר בכתובת <http://www.microsoft.com>.
- ² מחשב הלוח, הפינים לשחרור מהיר, עשורת המצלמה, כיסוי ה-Flash, הכיסוי של קורא הברקודים, הברגים, המסך, והסמל של HP אינם עוברים טיפול באמצעות קוטל חיידקים.
- ³ קושחת ה-TPM היא מגרסה 2.0. חומרת ה-TPM היא 1.2, ג. נרכשת משנה של מפרט TPM 2.0 מגרסה v0.89. כפי שמושמט בטכנולוגיית Intel Platform Trust (PTT).
- ⁴ מכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
- ⁵ ניתן במודרך למשתמש לקבלת הוראות ניקוי.
- ⁶ הפתרון מנסה במסגרת האחריות המוגבלת של HP לחזור אבק ומים בהתאם לדיוור 54 IP.
- ⁷ התוצאות של בדיקת MIL STD אינן ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה. בדיקת MIL-STD 810G לא נועדה להוכיח תאימות לחודים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי. נוק מפיני נפילות מנסה באמצעות חבילת HP Care Pack להגנה אופציונלית מפני נזק מקרי בלבד.
- ⁸ מחשב הלוח לסיביות רפואיות HP ElitePad הוא התקן מחשב למטרות כלליות בלבד ואינו מיועד לצורך אבחון, רפוי, טיפול או מניעת מחלה או בעיות רפואיות אחרות.
- ⁹ Multi-Core מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי חתכת מסוימים. לא כל ההקורות או יישומי החתכה יפיקו ברכות תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים יתדר השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולהגדרות התצורה של רכיבי החומרה והתוכנה. המספר של Intel אינו מעיד על ביצועים גבוהים יותר.
- ¹⁰ עבור כונני קשיחים, GB = 1 מיליארד בתים. הקיבולת בפועל לא תהיה שווה לזו של המפרט. עבור שומרים לחתכת שחזור המערכת.
- ¹¹ HP Touchpoint Manager הוא תוכן מוגן במסגרת ההפעלה "Android, iOS, Windows-10 ובמחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מחשבי לוח וסלפונים חכמים מוגנון יציבים. לא זמין בכל המדינות/אזורים. בקר באתר www.hp.com/touchpoint לקבלת מידע על הזמינות. HP Touchpoint Manager מייבן נרכשת מנרי.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

- ¹ לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן שיידרשו למערכת רכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שרכשו בנפרד כדי לבצע את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי. מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד. ייתכן ששם המון על השימוש בערכובים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט (ISP). בקר בכתובת <http://www.microsoft.com>.
- ² מחשב הלוח, הפינים לשחרור מהיר, עשורת המצלמה, כיסוי ה-Flash, הכיסוי של קורא הברקודים, הברגים, המסך, והסמל של HP אינם עוברים טיפול באמצעות קוטל חיידקים.
- ³ קושחת ה-TPM היא מגרסה 2.0. חומרת ה-TPM היא 1.2, ג. נרכשת משנה של מפרט TPM 2.0 מגרסה v0.89. כפי שמושמט בטכנולוגיית Intel Platform Trust (PTT).
- ⁴ מכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
- ⁵ ניתן במודרך למשתמש לקבלת הוראות ניקוי.
- ⁶ הפתרון מנסה במסגרת האחריות המוגבלת של HP לחזור אבק ומים בהתאם לדיוור 54 IP.
- ⁷ התוצאות של בדיקת MIL STD אינן ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה. בדיקת MIL-STD 810G לא נועדה להוכיח תאימות לחודים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי. נוק מפיני נפילות מנסה באמצעות חבילת HP Care Pack להגנה אופציונלית מפני נזק מקרי בלבד.
- ⁸ מחשב הלוח לסיביות רפואיות HP ElitePad הוא התקן מחשב למטרות כלליות בלבד ואינו מיועד לצורך אבחון, רפוי, טיפול או מניעת מחלה או בעיות רפואיות אחרות.
- ⁹ Multi-Core מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי חתכת מסוימים. לא כל ההקורות או יישומי החתכה יפיקו ברכות תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים יתדר השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולהגדרות התצורה של רכיבי החומרה והתוכנה. המספר של Intel אינו כלי למדידת ביצועים גבוהים יותר.
- ¹⁰ עבור כונני קשיחים, GB = 1 מיליארד בתים. הקיבולת בפועל לא תהיה שווה לזו של המפרט. עבור שומרים לחתכת שחזור המערכת.
- ¹¹ HP Touchpoint Manager הוא תוכן מוגן במסגרת ההפעלה "Android, iOS, Windows-10 ובמחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מחשבי לוח וסלפונים חכמים מוגנון יציבים. לא זמין בכל המדינות/אזורים. בקר באתר www.hp.com/touchpoint לקבלת מידע על הזמינות. HP Touchpoint Manager מייבן נרכשת מנרי.

למד פרטים נוספים בכתובת

www.hp.eu/notebooks

השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חדשות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה-IT. מידע נוסף זמין בכתובת www.hp.com/go/hpfs.

הירשם לקבלת עדכונים

www.hp.com/go/getupdated



© Copyright 2014-2016 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כוללה בהצהרות האחריות המפורשת, הכלולות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשיגאות טכניות, שגיאות עריכה או למשטות במסמך זה. לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות של Windows 8.1. כדי להפיק את המרב מהפונקציונליות של Windows 8.1, יידרשו רכיבי חומרה משודרגים ו/או רכיבי חומרה לרכישה בנפרד. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.microsoft.com/windows.
 Microsoft, Windows והסמל של Windows הינם סימנים מסחריים ושומים בארצות הברית של Microsoft Corporation. Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעליו, ונמצא בשימוש על-ידי Hewlett-Packard Company במסגרת רישיון. Intel ו-Core הינם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים ושומים של Intel Corporation או של חברות הבת שלה בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים. לא כל שאלת הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.

4AA5-5436HEE אפריל 2016