

## Datenblatt

# HP 32A Original LaserJet Bildtrommel

(CF232A)



## Ideal für den Druck von mehr Dokumenten in professioneller Qualität als je zuvor.<sup>1</sup> Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen sorgt für konstante Ergebnisse.

Vermeiden Sie teure Neudrucke und verlassen Sie sich auf Original HP Bildtrommeln mit JetIntelligence, um mehr Seiten als je zuvor zu produzieren.<sup>1</sup> Innovative gewährleistet die Leistung und HP Qualität, die Sie erwarten.

### Mehr Seiten – und mehr Leistung – als je zuvor<sup>1</sup>

Verlassen Sie sich darauf, dass Sie mehr erhalten. Original HP Bildtrommeln mit JetIntelligence produzieren mehr Seiten als je zuvor.<sup>1</sup> Sie sorgen für einfache Überwachung der verbleibenden Seiten, damit Sie den Wert erhalten, den Sie erwarten.<sup>2</sup>

Machen Sie mehr aus Ihrer Investition – dank Seitenmaximierungstechnologie erhalten Sie mehr Seiten als je zuvor.<sup>1</sup>

### Drucken Sie schnell ohne Qualitätseinbußen

Drucken Sie mit der Geschwindigkeit und Qualität, für die Ihr HP LaserJet Pro konzipiert wurde. Original HP Bildtrommeln mit JetIntelligence sind perfekt auf HP Drucker oder MFP abgestimmt. Erzielen Sie konsistente, professionelle Qualität und vermeiden Sie Neudrucke.

Verlassen Sie sich weiterhin auf konsistente Qualität mithilfe von Original HP Bildtrommeln mit JetIntelligence.

### Zuverlässigkeit dank Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen

Schützen Sie Ihr Unternehmen mit exklusiver Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen vor Fälschungen. Verwalten Sie die Kosten durch innovative Technologie, mit der Sie den Qualitätsstandards für HP LaserJet Pro Drucker und MFPs gerecht werden.

Lassen Sie sich nicht durch Alternativen täuschen, die Original HP nachmachen. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Qualität erhalten, die Sie bezahlt haben.

### Entwickelt für zuverlässige Leistung

Erhalten Sie mehr Seiten mit Ihrem HP LaserJet Pro Drucker oder MFP.<sup>1</sup> Verlassen Sie sich auf konsistente, herausragende Qualität und Leistung dank Original HP Bildtrommeln mit JetIntelligence – konzipiert für den Schutz Ihrer Investition und optimale Leistung Ihres Druckers.

Verlassen Sie sich auch weiterhin auf Original HP Bildtrommeln, die auf die Geschwindigkeit Ihres HP Druckers oder MFPs abgestimmt sind.

<sup>1</sup> Basierend auf Tonerkartuschenreichweiten gemäß ISO/IEC 19752 für HP 30A Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen und HP 32A Original LaserJet Bildtrommeln im Vergleich zu HP 83A Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen und HP 30X Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite im Vergleich zu HP 83X Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>2</sup> Im Vergleich zur Kartuschenkapazität für HP Vorgängerprodukte.

## Hinweise zur Kompatibilität

HP LaserJet Pro | Drucker; HP LaserJet Pro MFP |; HP LaserJet Ultra | Drucker; HP LaserJet Ultra MFP |

## Produktdaten

P/N	Beschreibung	Durchschnittliche Ergiebigkeit *	Abmessungen (L x B x T)	Gewicht	UPC Code
CF232A	HP 32A Original LaserJet Bildtrommel	23.000 Seiten	365 x 97 x 102 mm	0,42 kg	889894797483

\*Geschätzte durchschnittliche Reichweite basierend auf ISO/IEC 19752. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

## Garantie

HP Premium Protection Garantie. HP garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist.

Weitere Informationen zu HP Verbrauchsmaterialien und Zubehör finden Sie unter <http://www.hp.com>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

